

この度は、日頃より弊社製品をご愛用くださっている皆様
心よりお詫び申し上げます。

下記の案内をご一読いただき、同梱部品「充電器(ACアダプター)」
の交換にご協力いただけますようお願い致します。

リコール実施の理由

国民生活センター商品テスト部の検査の結果、
製造を委託しているサプライヤーの製造工程において特定時期に充電器のコンセントプラグの栓刃に
穴が無い充電器が混入していることが判明したため。

「ACアダプターの栓刃に本来必要な穴がなく、このような製品の場合栓刃が容易に抜けてしまうと共に、
コンセント側の金属と密着せず点接触となり火花が出たりその部分が発熱し、危険なため」

リコール実施日

2026年2月2日

製品名

リチウムイオン充電式ハンディーガーデニングソー「太枝切っ太郎」AFT-21Vの専用充電器（ACアダプター）

リコール事業者名

株式会社アルミス（法人番号8300001006116）

リコール実施の理由

特定の製造ロットにおいて、充電器のコンセントプラグの栓刃に穴が無い電気安全法技術基準不適合品が混入している事が判明したため。

リコール対策内容

専用充電器（ACアダプター）のみの交換（無償）

リコール製品の概要

商品名：リチウムイオン充電式ハンディーガーデニングソー「太枝切っ太郎」AFT-21Vの専用充電器（ACアダプター）

製品番号：AFT-21VCH

JANコード：4535601035398

型番：AFT-21VCH専用充電器（ACアダプター）

販売時期：2023年1月～

対象台数：7,044台

ロットNo.2301（本体のロットNo.です。充電器ACアダプターにはロットNo.表記ありません。）

対象製品の外観



穴なし不具合品



穴あり正常品



※同梱されている『専用充電器（ACアダプター）』のみ交換（無償）対象になります。

プラグのブレードの穴はコンセントに差し込んだ時の”抜け止め”の役割を果たしています。

コンセント側はブレードを両側から挟みつける形状で、その挟み込む位置にブレードの穴が開いています。

穴がないブレードだと容易に抜けてしまうと共に、コンセント側の金属と密着せず

点接触となり火花が出たりその部分が発熱し、危険です。電安法に違反をしているので、使用不可です。

●専用充電器（ACアダプター）の栓刃に穴あり製品は引き続き安心してご使用になれます。



ロットNo, 2301

※この位置に本体ロットNo.2 3 0 1が刻印されている。

専用充電器（ACアダプター）にはロットNo.表記はありません。

●このロットNo.2 3 0 1の充電器に約5 0個混入していると思われる。

事業者問い合わせ先電話番号

◆株式会社アルミス関東支店

◆受付窓口 受付時間 2026年2月2日（月）～平日9：00～12：00/13:00～17：00

◆電話番号：0 1 2 0 - 9 1 4 - 4 8 2（フリーダイヤル）

◆F A X 番号：0 4 8 - 7 9 6 - 4 8 4 2

◆e-mailアドレス：alumis-j.kan@rice.ocn.ne.jp

事業者リコール情報URL

<https://alumis.jp/>